

**Акт****О проверке работоспособности и технического состояния манифольда ZPA-V2BF8 и клапана перехода компании УЗПА**


Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» ЦДНГ №3 МЛСКГр: старший механик М.В. Ширинкин., мастер ДНГиК И.В. Маленко., оператор ДНГиК В.И. Александров. составили настоящий акт о том, что 23.01.2025 г. была проведена проверка работоспособности и технического состояния манифольда ZPA-V2BF8, установленного на линии подачи газлифтного газа к скважине №15 (ЗА DBB-0158-307) и клапана перехода компании УЗПА, установленного на выкидную линию скважины №8Н в качестве пробоотбрника на «МЛСК им В.И. Грайфера».

При проверке технического состояния манифольда ZPA-V2BF8 были выявлены очаги коррозии на ограничителях бугеля (Приложение №1). В ходе эксплуатации, с момента установки (23.09.2024), замечаний по работоспособности не выявлено. Во избежание корродирования, рекомендуется изготовление ограничителей бугеля из стали 10X17H13M2T

В ходе эксплуатации клапана перехода компании УЗПА, с момента установки (23.09.2024) замечаний не выявлено.


По итогу ОПИ, применение манифольда ZPA-V2BF8 и клапана перехода компании УЗПА рекомендовано на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

Старший механик ЦДНГ №3 (м-е им. В.И. Грайфера)



М.В. Ширинкин

Мастер ДНГиК ЦДНГ №3 (м-е им. В.И. Грайфера)



И.В. Маленко

Оператор ДНГиК ЦДНГ №3 (м-е им. В.И. Грайфера)



В.И. Александров



